



勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software

2023年11月30日

T3STER暫態熱阻量測 TSP(溫度敏感參數)Kfactor 問題除錯流程





Challenge: K factor的常見問題

- 待測物電壓不正確
- Fitting 線性迴歸係數不佳建議至少0.99以上
- 環境溫度與設定溫度無法對上

Solution:

- 本文提供六個步驟即可排除問題



欲知詳情，請加入勢流會員
即可每月收到會員電子報

